

② Triscuzzi

ALERTA

ENROCAMENTO

Participamos a V.Sas. e sobretudo, vimos ALERTAR para a possibilidade de acontecer, mais uma vez, o desterramento na Av. do Marlin, no mesmo local, no mesmo local, como acontecido anos atrás.

Entretanto, o serviço executado anos passados, não foi o que seria correto e necessário para evitar novo desbarrancamento, isso nas margens do rio Bracuy na Av. do Marlin no trecho compreendido entre o Beco do Bagre até o Beco do Lambari, trecho este onde sofre o maior embate das águas do rio quando em situações de fortes e constantes chuvas.

Este alerta informa ainda, que faltou pouco nas ultimas chuvas para que as águas do rio atingissem a pista da Av. do Marlin neste trecho.

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Sabemos que a rede de abastecimento de águas aos condôminos é uma rede de idade superior a quarenta anos de existência e já apresenta sintomas de precariedade. Já sentimos várias vezes falta de água sem termos notícias do que ocorreu.

Com o advento do novo empreendimento em fase de conclusão na Ponta do Pasto, a situação de precariedade do sistema de abastecimento de água tornar-se-á mais complexo.

Assinam o presente, proprietários e moradores da Av. do Marlin. (02.02.2020) e Beco do Casco.

DE ACORDO

[Signature] Marcos Passin, Beco do Casco 2,

Deonardo Triscuzzi NETO
CONDÔMINO - Beco do Casco, CASA 1.

[Signature] Maria Aparecida de Lencina
COND. GERAL DO BRACUY

BEÇO DO CASCO 2
CASA 08

RECEBIDO
04/02/2020
[Signature]
COND. GERAL DO BRACUY